

**описание границ публичного сервитута**

Обозначение характерных точек границ			
X		Y	
1	2	3	4
1	624296.98	1340415.14	0.07
2	624296.58	1340440.11	0.07
3	624281.52	1340476.44	0.07
4	624196.89	1340453.56	0.07
5	624199.65	1340443.87	0.07
6	624275.65	1340464.46	0.07
7	624287.09	1340436.92	0.07
8	624287.06	1340414.67	0.07
1	624296.98	1340415.14	0.07

  

Обозначение характерных точек границ			
X		Y	
1	2	3	4
9	624105.81	1340589.34	0.07
10	624108.99	1340728.04	0.07
11	624100.44	1340730.37	0.07
12	624101.12	1340748.97	0.07
13	624099.42	1340749.37	0.07
14	624094.06	1340591.68	0.07
9	624105.81	1340589.34	0.07

  

Обозначение характерных точек границ			
X		Y	
1	2	3	4
15	624109.78	1340792.70	0.07
16	624115.46	1341084.62	0.07
17	624113.25	1341083.39	0.07
18	624105.40	1341079.01	0.07
19	624104.53	1341032.79	0.07
20	624099.97	1340779.88	0.07
21	624102.99	1340793.51	0.07
15	624109.78	1340792.70	0.07

  

Обозначение характерных точек границ			
X		Y	
1	2	3	4
22	624105.62	1341090.59	0.07
23	624113.68	1341095.07	0.07
24	624115.72	1341096.20	0.07
25	624120.74	1341285.73	0.07
26	624121.36	1341308.79	0.07
27	624123.07	1341427.02	0.07
28	624127.50	1341540.76	0.07
29	624128.58	1341651.04	0.07
30	624174.60	1341757.29	0.07
31	624210.38	1341833.67	0.07
32	624221.17	1341856.32	0.07
33	624270.04	1341958.95	0.07
34	624328.81	1342096.45	0.07
35	624331.12	1342096.61	0.07
36	624335.85	1342107.06	0.07
37	624333.24	1342106.88	0.07
38	624323.23	1342106.12	0.07
39	624320.04	1342099.43	0.07
40	624301.52	1342052.86	0.07
41	624261.67	1341962.28	0.07
42	624261.22	1341961.27	0.07
43	624217.90	1341871.05	0.07
44	624169.56	1341770.39	0.07
45	624118.65	1341653.17	0.07
46	624117.50	1341541.15	0.07
47	624115.18	1341478.83	0.07
48	624113.10	1341424.23	0.07
49	624111.35	1341313.71	0.07
50	624111.23	1341309.01	0.07
51	624110.64	1341285.96	0.07
22	624105.62	1341090.59	0.07
52	624117.94	1341254.27	0.07
53	624119.06	1341254.24	0.07
54	624119.02	1341253.12	0.07
55	624117.90	1341253.16	0.07
52	624117.94	1341254.27	0.07

  

Обозначение характерных точек границ			
X		Y	
1	2	3	4
56	624112.53	1341275.80	0.07
57	624111.41	1341275.84	0.07
58	624111.44	1341276.95	0.07
59	624112.55	1341276.92	0.07
56	624112.53	1341275.80	0.07

Обозначение характерных точек границ			
X		Y	
1	2	3	4
60	624112.20	1341283.06	0.07
61	624111.08	1341283.10	0.07
62	624111.11	1341284.21	0.07
63	624112.22	1341284.17	0.07
50	624112.20	1341283.06	0.07
64	624281.63	1342006.16	0.07
65	624282.15	1342007.15	0.07
66	624283.14	1342006.64	0.07
67	624282.64	1342005.66	0.07
54	624281.63	1342006.16	0.07

  

Обозначение характерных точек границ			
X		Y	
1	2	3	4
68	624478.13	1342108.79	0.07
69	624483.55	1342117.19	0.07
70	624483.16	1342117.44	0.07
71	624466.51	1342116.27	0.07
68	624478.13	1342108.79	0.07

  

Обозначение характерных точек границ			
X		Y	
1	2	3	4
1	624297.06	1340410.94	0.07
2	624296.98	1340415.14	0.07
3	624287.06	1340414.67	0.07
4	624287.06	1340410.93	0.07
1	624297.06	1340410.94	0.07

  

Обозначение характерных точек границ			
X		Y	
1	2	3	4
1	624189.29	1340446.20	0.07
2	624199.65	1340443.87	0.07
3	624196.89	1340453.56	0.07
4	624187.48	1340456.37	0.07
5	624105.52	1340458.68	0.07
6	624103.64	1340460.79	0.07
7	624105.81	1340589.34	0.07
8	624094.06	1340591.68	0.07
9	624093.57	1340457.03	0.07
10	624100.94	1340448.81	0.07
1	624189.29	1340446.20	0.07

  

Обозначение характерных точек границ			
X		Y	
1	2	3	4
1	624108.99	1340728.04	0.07
2	624109.23	1340748.10	0.07
3	624101.12	1340748.97	0.07
4	624100.44	1340730.37	0.07
1	624108.99	1340728.04	0.07

  

Обозначение характерных точек границ			
X		Y	
1	2	3	4
1	624109.54	1340773.19	0.07
2	624099.86	1340774.27	0.07
3	624099.42	1340749.37	0.07
4	624101.12	1340748.97	0.07
5	624109.23	1340748.10	0.07
1	624109.54	1340773.19	0.07

  

Обозначение характерных точек границ			
X		Y	
1	2	3	4
1	624109.78	1340792.70	0.07
2	624102.99	1340793.51	0.07
3	624099.97	1340779.88	0.07
4	624099.86	1340774.27	0.07
5	624109.54	1340773.19	0.07
1	624109.78	1340792.70	0.07

Обозначение характерных точек границ			
X		Y	
1	2	3	4
1	624113.25	1341083.39	0.07
2	624113.68	1341095.07	0.07
3	624105.62	1341090.59	0.07
4	624105.40	1341079.01	0.07
1	624113.25	1341083.39	0.07

  

Обозначение характерных точек границ			
X		Y	
1	2	3	4
1	624115.46	1341084.62	0.07
2	624115.72	1341096.20	0.07
3	624113.68	1341095.07	0.07
4	624113.25	1341083.39	0.07
1	624115.46	1341084.62	0.07

  

Обозначение характерных точек границ			
X		Y	
1	2	3	4
1	624330.19	1342094.54	0.07
2	624328.81	1342096.45	0.07
3	624270.12	1341959.13	0.07
1	624330.19	1342094.54	0.07

  

Обозначение характерных точек границ			
X		Y	
1	2	3	4
1	624331.12	1342096.61	0.07
2	624328.81	1342096.45	0.07
3	624330.19	1342094.54	0.07
1	624331.12	1342096.61	0.07

  

Обозначение характерных точек границ			
X		Y	
1	2	3	4
4	624354.01	1342147.19	0.07
5	624410.00	1342152.68	0.07
6	624466.51	1342116.27	0.07
7	624483.16	1342117.44	0.07
8	624412.49	1342162.97	0.07
9	624354.78	1342157.32	0.07
10	624333.24	1342106.88	0.07
11	624335.81	1342107.06	0.07
4	624354.01	1342147.19	0.07

Масштаб 1:1000. Система координат МСК-42 Зона 1  
Метод спутниковых геодезических измерений (определений)